

TEKASIL

300°C ACETAT

OSOBINE

- Zadržava elastična svojstva pri stalnom opterećenju do 250°C, povremeno i do 300°C.
- U vertikalnim fugama ne klizi.
- Odlično prianja na staklo, keramiku, glazirane površine, aluminijum i profilisano (kopelit) staklo.
- Dobra mehanička svojstva.
- Otporna na atmosferske uticaje, UV zračenje i starenje.
- Otporna na širok spektar hemikalija.
- Ne preporučuje se za zaptivanje pocinkovanog lima.
- Pri stvrdnjavanju oslobođa se sirčetna kiselina.
- Boja: crvena, crna i bež.
- Pogodna za industrijsku upotrebu.
- Nije pogodna za zaptivanje delova koji su stalno opterećeni gorivom.

OBLAST PRIMENE

Za zaptivanje delova koji su izloženi višim temperaturama, npr. kod motora, za zaptivanje toplotnih elemenata u različitim uređajima i za izduvne cevi.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova	sirčetno kiseli silikon
Izgled	pasta
Mehanizam stvrdnjavanja	pomoću vlage iz vazduha
Specifična težina	1070±10 (za crvenu masu), 1020±10 (preostale boje) kg/m ³
Vreme stvaranja pokorice	20min.
Vreme stvrdnjavanja	1–2 mm/dan
Otpornost na tečenje	0mm
Temperatura nanošenja	od +5°C do +40°C

Očvrsla masa

Tvrdoća Shore A	ISO868	20–30
Zatezna čvrstoća	ISO8339	0,5–0,6 MPa
Modul E 100%	ISO8339	<0,4 MPa
Istezanje do pucanja	ISO8339	100–200%
Zatezna čvrstoća	ISO37	>1,60 MPa
Istezanje do pucanja	ISO37	250–350%
Promena zapremine	ISO10563	<10%
Sposobnost povraćaja	ISO7389	>90%
Temperaturna postojanost		od -40 °C do +250°C, povremeno do +300°C.



Tekasil 300°C Acetat

Trajnoelastična zaptivna masa na acetatnoj osnovi sa odličnim prianjanjem na većinu silikatnih materijala, staklo i aluminijum. Preporučuje se je za zaptivanje fuga koje će biti opterećene višim temperaturama.



Topolna otpornost (300°C)



Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu



UV postojanost

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe preporučujemo da se uradi test prianjanja zaptivne mase na podlogu.

Priprema površine:

Površina fuge mora da bude suva, čvrsta, čista, bez prašine i masnoća. Uklanjamo sve labave i loše vezane delove.

Priprema fuge i doze:

- Ukoliko želimo da fuge lepo izgledaju, treba da oblepimo njihove ivice samolepljivom trakom.
- Dozu sa gornje strane pored navoja odsečemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu fuge koso isečemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zameni doza otpustimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo okidač unazad.
- Zaptivnu masu nanosimo što je ravnomernije moguće.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK mistrijom, ili prstom koji smo umočili u sredstvo za zaglađivanje Smoothing agent, poravnamo zaptivnu masu pre nego što se stvori pokorica. Veoma je važno da zaptivnu masu dobro pritisnemo na površinu koju zaptivamo.
- Odmah uklanjamo samolepljivu traku, pre nego što zaptivna masa počne da se stvrdnjava.
- Svežu masu i alate čistimo Tekafin Cleaner sredstvom za čišćenje, a očvrslu masu najpre očistimo mehaničkim putem, a zatim sredstvom za čišćenje stvrdnutog silikona – Tekapursil S ili Apursil.

PAKOVANJE

- kartuš 300 ml
- tuba 60 ml
- bure 200 l
- po dogovoru moguća su i druga pakovanja

SKLADIŠTENJE

18 meseci na suvom, hladnom mestu na temperaturi ispod 25°C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev. Primerak možete da dobijete i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.